

Richiamo di sicurezza dei prodotti **ROWENTA X-Force 14.60 e X-Force 15.60**



I prodotti Rowenta sono sviluppati e testati con la massima attenzione, ponendo sempre la sicurezza dei consumatori al primo posto e rispettando tutte le normative vigenti, nonché gli standard di qualità e sicurezza applicabili.

Tuttavia Rowenta ha riscontrato che, **in rari casi** ed esclusivamente **durante l'utilizzo dei modelli X-Force 14.60 e X-Force 15.60**, possono verificarsi surriscaldamenti dovuti a un difetto del pacco batteria nei prodotti fabbricati **prima di dicembre 2024**.

Per questo motivo Rowenta sta effettuando a titolo precauzionale una **sostituzione volontaria dei pacchi batteria**, al fine di garantirne un utilizzo sicuro e affidabile per i propri consumatori.

Tutti i consumatori in possesso di un'aspirapolvere dei modelli suddetti sono invitati a:

- visitare il sito <https://recall.rowenta.com> oppure
- scansionare il QR Code



per verificare se il proprio prodotto è interessato alla procedura di richiamo.

In tal caso sono invitati ad interromperne immediatamente l'utilizzo e a seguire la procedura indicata al sito web per la sostituzione gratuita del pacco batteria.

Si ribadisce che questa azione è rivolta esclusivamente ai modelli **ROWENTA X-Force 14.60 e X-Force 15.60 prodotti prima di Dicembre 2024**, pertanto **tutti i prodotti fabbricati dopo tale data e il resto della gamma X-Force e X-Pert, non sono interessati da questo problema e possono essere utilizzati normalmente**.

Rowenta si scusa per gli eventuali disagi che questa operazione potrebbe causare.